

□台風19号影響調査 | 湘南生コンクリート協同組合 | 2019年10月16日16:00現在

工場	生コンクリート 出荷状況	骨材受入状況【○通常受入 ▲制限有り ×受入不可】			
		標準骨材		石灰石	備考
		粗骨材	細骨材		
第一コンクリート(株)相模原工場	出荷可能(~18日)	×	▲	○	粗骨材が製造停止中、輸送ルートに障害有り→代替骨材準備中 細骨材が製造停止中のため在庫を受入中
関東宇部コンクリート工業(株)相模原工場	出荷可能(制限有り)	○	○	○	
西東京相模生コンクリート(株)	出荷可能(在庫に限り)	×	×	○	粗骨材、細骨材輸送ルートに障害有り、復旧の目処たらず→代替骨材準備中
細野コンクリート(株)	出荷可能(在庫に限り)	×	▲	○	粗骨材が製造停止中→代替骨材準備中 細骨材が製造停止中のため在庫を受入中
相武生コン(株)	出荷可能(制限有り)	○	▲	○	細骨材が製造停止中のため在庫を受入中
溝口瀬谷レミコン(株)	出荷可能(制限有り)	▲	▲	○	一部粗骨材が製造停止中 一部細骨材が製造停止中
三和石産(株)	通常出荷	○	○	○	
藤沢生コン(株)	通常出荷(制限有り)	○	○	○	
東京エスオーシー(株)横浜工場	通常出荷	○	○	—	
横須賀生コンクリート(株)	通常出荷	○	○	—	
厚木生コン(株)	通常出荷(制限有り)	○	○	○	粗骨材、細骨材輸送ルートに障害有り
太陽湘南コンクリート(株)	通常出荷	○	○	○	